長野県　駒ヶ根市（こまがね）　赤穂（あかほ）小学校校区　（安全対策箇所）

別添2

【対策検討メンバー】飯田国道事務所、長野県伊那建設事務所、駒ヶ根警察署、駒ヶ根市建設課、小学校、保育園、駒ヶ根市教育委員会

④⑮道幅狭いが交通量が多く、横断するのが危険
＜対策メニュー＞
・速度規制の変更（④対策済）
・横断歩道の設置（④対策済・⑮検討中）

⑧ラインが薄くなって不明確で危険
＜対策メニュー＞
・ラインの引き直し（対策済）

⑨横断歩道の待ち場に車止めがなく危険
＜対策メニュー＞
・車止めの設置（対策済）

②ボックス内に街灯がないため薄暗い時など危険
＜対策メニュー＞
・街灯修繕（対策済）
・街灯新設（対策済）

⑪道幅狭いが交通量が多く、車の速度が速く危険
＜対策メニュー＞
・路肩カラー舗装（対策済）
・歩行者待機場所設置（対策済）

⑥道幅狭いが交通量が多く危険
＜対策メニュー＞
・路面表示を行い車両の速度を落す（対策済）
・通学路変更（検討中）

⑦

⑫車道と歩道の区分が不明確で危険
＜対策メニュー＞
・路側線の引き直し（対策済）

⑦危険箇所東側に令和元年12月、都市計画道路が新設され交通量が激増し危険
＜対策メニュー＞
・歩道の設置（対策中）

⑯高欄が低く危険
＜対策メニュー＞
・高欄の嵩上げ（対策済）

⑩道路拡幅され交通量が増加し横断歩道がなく横断するのが危険
＜対策メニュー＞
・横断歩道、車止めの設置（対策済）

①国道から小学校校門方向へ速度を上げて車が出入する
＜対策メニュー＞
・縁石を延長し出入部分を狭くする（対策済）

⑤信号、横断歩道がなく横断するのが危険
＜対策メニュー＞
・横断歩道の設置（対策済）

⑬⑭道幅狭いが交通量が多く、車の速度が速く危険
＜対策メニュー＞
・路肩カラー舗装（⑬⑭対策済）
・注意喚起路面標示（⑭対策済）

⑰夕暮れ横断歩行者が見えない
＜対策メニュー＞
・道路照明の設置（対策済）

③見通しが悪く、道幅が狭い
＜対策メニュー＞
・カーブミラーの設置（対策済）

：通学路（学校指定）

：要対策箇所